

## BOLETÍN DE PRENSA N°16 - 2016

**Quibdó, 18 de abril de 2016 Mantenimiento correctivo en redes de acueducto del barrio Miraflores.**

En el barrio Miraflores, de la CI 31 a la CI 32 Entre Cra 4ª y 6ª se está ejecutando un mantenimiento correctivo debido a la presencia de grasa en la acometida de algunos predios de sector.

Con base en esta presencia, se está realizando purga de hidrantes y apiques de investigación para detectar la fuente de contaminación y solucionar el problema.

Los primeros indicios, recaen en talleres de motos y carros que se encuentran operando dentro de las direcciones antes mencionadas, donde se les ejecutará un trabajo especial para descartar cualquier presencia de este combustible que este contaminando las redes de acueducto.

El servicio quedará restringido en este sector hasta tanto no se solucione esta novedad.